

LED フロントウインカー&テールランプ SET for Address V125

商品コード	899-2407300
適合車種	(フロント) 807-2407300/ (リア) 809-2407300/ (LED フラッシャーリレー) 755-2409900 アドレス V125 (CF46A)
備考	※当社製 LED フロントウインカー・リアウインカーを個別に購入された場合は [別売] LED フラッシャーリレー及びインジケータ用 LED 球が必要です。(インジケータ用 LED 球は K7/G モデル以降に限る) ただし、当社製 LED ウインカー+ノーマルウインカーの組み合わせで使用される場合は LED フラッシャーリレー及びインジケータ用 LED 球は必要ありません。

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■装着についての注意

- この KIT は LED ウインカー及びテールランプに交換する際に必要となる LED ランプのセットです。他の用途には使用しないで下さい。
- 再使用するノーマルパーツ又は当社製パーツに傷、へたり、摩耗等の劣化が著しい場合はサービスマニュアル等参照の上必ず新品と交換して下さい。
- 各構成パーツ及び、周辺部分の役割等が理解できない方は絶対に無理をせず、取り付け前に必ずお近くの専門店の担当者、又は当社までご相談下さい。
- 取り付けは説明書に従って正しく取り付けして下さい。また必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて、取付作業を行って下さい。取り付けミスによる故障、破損、追加工はしないで下さい。については、当社は責任を負いませんので御了承下さい。
- 走行中の振動によって、ネジ部等が緩む可能性がありますので、走行前は必ず確認をして必要があれば、増し締め等の処置を施して下さい。

LED 商品についての注意

- バルブを LED に交換した場合、光束と照射範囲の違いにより車検に合格しなかったり、道路交通法に抵触する場合があります。また装着する位置によっても道路交通法に抵触する場合があります。間接的な照明としてご使用下さい。
- LED はフェラメント球に比べ、長寿命で球切れの心配はほとんどありませんが、二輪車への装着では電源が不安定な為、まれに LED 素子が侵されてしまい点灯しなくなる場合があります。この場合、商品を交換しても同じ症状が起こる可能性が高いと考えられます。初期不良に対しましては商品交換で対応させて頂きますが車両装着後に点灯しなくなった場合の交換・工賃請求には対応できません。

SET 内容	899-2407300
1 LED フロントウインカー ASSY	× 1SET
2 LED テールランプ ASSY	× 1SET
3 LED フラッシャーリレー/ブザー付	× 1
4 LED 球 (ターンシグナルインジケータ用)	× 1

■ターンシグナルインジケータ付車について (K7/G モデル以降に限る)

当社製 LED テールまたは LED ウインカーを装着すると点灯しない為、ノーマルターンシグナルのインジケータ (ウェッジ球) のみをメーター裏側から付属の LED 球に交換して下さい。

■取付手順

1. 外装類の脱着図を参考にカバー類を取り外してください。※脱着時、カバー類の爪を損傷しないように注意して下さい。(ウインカー及びテールランプ Assy が装着しやすい範囲の外装類を取り外します)
2. ノーマルウインカー、テールランプ及びウインカーリレーを取り外し、LED ランプ及び LED フラッシャーリレーを割り込ませ、元通り取り付け作業終了です。
3. ウインカー及び、テールランプが正常に作動するか、よく確認して下さい。

■製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による不具合等がありました場合は、同等、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う事故、破損、故障、パーツ代金、整備費用の代償はご容赦願います。
- 当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月です。



071022
〒577-0015
大阪府市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

脱着図 (参考図に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参照して下さい)

