リヤマスターカップカバー

適合車種: YZF-R25/A (1WD2/2WD1) /YZF-R3A (B021)

商品コード: (シルバー) 508-0770800 (ブラック) 508-0770801 (レッド) 508-0770802 (ブルー) 508-0770803

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)

- ●記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい
- ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴 う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任 を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又 は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業 を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。 走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社 までご連絡下さい。


アルマイト処理について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。 あらかじめご了承下さい。

製品の保証について

- ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による 品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え 又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等について のパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- ●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

パッキングリスト					
	パーツ名	商品コード	個数		
1	リヤマスターカップカバー	-	× 1		
2	スペーサーカラー (18 × 6.2 × L20)	093-0800046	× 1		
3	ボタンキャップボルト M6 × 40	060-0602040	× 1		





〒 577-0015

150907 Y-H

株式会社 **半7** TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

リヤマスターカップカバー

適合車種: YZF-R25/A (1WD2/2WD1) /YZF-R3A (B021)

商品コード: (シルバー) 508-0770800 (ブラック) 508-0770801 (レッド) 508-0770802 (ブルー) 508-0770803

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)

- ●記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴 う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任
- を負いませんのでご了承下さい。 ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又 は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業 を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。 走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社 までご連絡下さい。


アルマイト処理について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。 あらかじめご了承下さい。

製品の保証について

- ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による 品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、 又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等について のパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- ●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

パッキングリスト					
	パーツ名	商品コード	個数		
1	リヤマスターカップカバー	-	× 1		
2	スペーサーカラー(18 × 6.2 × L20)	093-0800046	× 1		
3	ボタンキャップボルト M6 × 40	060-0602040	× 1		



〒 577-0015 150907 Y-H IKITACO 東大阪市長田 3-8-13 株式会社 == "7" TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

リヤマスターカップカバー

適合車種: YZF-R25/A (1WD2/2WD1) /YZF-R3A (B021)

商品コード: (シルバー) 508-0770800 (ブラック) 508-0770801 (レッド) 508-0770802 (ブルー) 508-0770803

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)

- ●記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。 **●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴** う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任
- を負いませんのでご了承下さい。 ■組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。 また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又 は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業 を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。 走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社 までご連絡下さい。


アルマイト処理について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。 あらかじめご了承下さい。

製品の保証について

- ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による 品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え 又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等について のパーツ代金、整備費用の代僧はご容赦下さい。
- ●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

パッキングリスト					
	パーツ名	商品コード	個数		
1	リヤマスターカップカバー	-	× 1		
2	スペーサーカラー(18 × 6.2 × L20)	093-0800046	× 1		
3	ボタンキャップボルト M6 × 40	060-0602040	× 1		



〒 577-0015

150907 Y-H

株式会社 **半7** TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740

リヤマスターカップカバー

適合車種: YZF-R25/A (1WD2/2WD1) /YZF-R3A (B021)

商品コード: (シルバー) 508-0770800 (ブラック) 508-0770801 (レッド) 508-0770802 (ブルー) 508-0770803

●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について(必ずお読み下さい)

- ●記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴 う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任 を負いませんのでご了承下さい。
- ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又 は、当社までご相談下さい。
- ●取付の際、車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業 を進めて下さい。
- ●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。 走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締まり具合を確認して下さい
- ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社 までご連絡下さい。


アルマイト処理について

経年変化により、色あせ等、発生する場合があります。 あらかじめご了承下さい。

製品の保証について

- ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による 品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、 又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等について のパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。
- ●当社製品の保証期間は商品購入後から6ヶ月です。

パッキングリスト パーツ名 商品コード 個数 1 リヤマスターカップカバー × 1 2 スペーサーカラー (18 × 6.2 × L20) 093-0800046 × 1 3 ボタンキャップボルト M6 × 40 060-0602040



〒 577-0015 150907 Y-H

株式会社 **= '¬** TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740